
丁字路の「止まれ」の塗装が薄くなっているので、危険である。
【対策】警察にて、止まれの補修を行った。
道路端の白線の塗装が薄くなっているため、危険である。
【対策】道路課にて、外側線の補修を行った。
岩成台西小学校通学路
藤山台5
藤山台6
白山町9
白山町8
白山町7
岩成台10
岩成台4
岩成台5
岩成台3
岩成台2
岩成公園
円福寺
円福寺南
円乗公園
東島公園
かえる公園
熊澤歯科
東山公園
なかひがし整形外科皮ワ科
堀田おとな・こどもクリニック
こどもゆめクリニック
セブンイレブン
70 m
PASCO
GeoTechnologies