
抜け道になっていて、朝夕の交通量が多く危険を感じる。
【対策】道路課にて設置可能な区間において、グリーンベルト及び外側線を設置した。
視線誘導標が破損しているため危険である。
【対策】道路課にて補修を行った。
抜け道になっていて、朝夕の交通量は多く危険を感じる。
【対策】道路課にて設置可能な区間において、グリーンベルト及び外側線を設置した。
牛山小学校通学路
牛山公園
春日井西高
牛山小
新開