
隣接する竹藪から、折れた竹が垂れ下がっていて、危険である。
【対策】道路課にて折れて道路側に垂れ下がっている竹は撤去した。
西山小学校通学路
桃山町1
西山小
しのはら歯科
柿ノ木池
西山町
西山町5
ローソン
155
西山団地入口
大池緑地
70 m
PASCO
GeoTechnologies