
道路に凹凸があるため児童が躓く可能性があり危険である。
【対策】道路課にて状態がひどい箇所について、舗装の穴を埋める補修をした。
八幡小学校通学路
春見町
瑞穂通5
鳥居松町7
鳥居松町6
鳥居松町5
鳥居松町4
乙輪町3
乙輪町2
乙輪町1
中央通1
八事町1
八事町2
八事町3
八事町
市役所東
市役所北
市役所前
鳥居松南
八幡小
春見公園
八事ちびっ子広場
乙輪公園
深野公園
春日井
70 m
PASCO
GeoTechnologies